


ScanTemp 440 je bezkontaktni infracrveni termometar sa laserom. Za bezkontaktno merenje jednostavno uperite IC-senzor u pravcu objekta i pritisnite taster za merenje \odot . U roku jedne sekunde dobićete rezultat merenja (temperaturu površine) na ekranu. Na ScanTemp 440 se može priključiti dodatni NiCr-Ni-senzor za temperaturu (tip K) u predviđenu utičnicu i vršiti merenje do 1400 °C.

Što je rastojanje od objekta merenja (D) veće veličina fleke merenja (S) biće veća u odnosu D:S=11:1
Za dobijanje što tačnije temperature, merenje ciljnog objekta treba izvršiti sa što manjeg rastojanja od objekta.

Rastojanje(D) do fleke(S)

D:S=11:1



3m:0,27m 1m:0,09m 0,5m:0,05m

Vodite računa da fleka merenja nebude veća od merenog objekta.

Oprema:

- 2x1,5 V baterije tip AAA
- Veliki LCD-ekran sa pozadinskim osvetljenjem
- Četiri tastera sa jednostavnom upotrebatom
- MAX/MIN/DIF/AVG-funkcija
- Automatsko isključivanje nakon jedne minute
- Utičnica za dodatni termo-senzor tip K

UPOTREBA:

- Jednostavno uperiti aparat u pravcu objekta za merenje i pritisnuti taster za merenje (MEASURE BUTTON-vidi sliku u originalnom uputstvu).
- Nakon jedne sekunde dobije se temperatura površine objekta

Mere sigurnosti:

- Štitite instrument od elektromagnetskih zračenja (npr.indukcionih grejanja,mikrotalasa) i statičkog elektriciteta. Merenje može jačinom elektromagnetskog polja u visokofrekventnom rasponu od ca. 3V po metro biti ometano.Trajna radna sposobnost aparata time neće biti ometena.
- Ne upirite laser direktno u oči jer laserski zrak može prouzrokovati trajna oštećenje oka.
- Držite aparat dalje od dohvata dece.
- Držite aparat dalje od vrelih objekata
- Štitite aparat od ekstremnih temperaturnih razlika
- Aparat bez obzira na veliku toleranciju merenja nije namenjen za merenje ljudske temperature tela.

Baterije:



Baterija u redu

Baterija skoro prazna

Baterija prazna (odmah je zameniti)

- Čim se na ekranu pojavi srednji ili desni zanak zamenite baterije novima istog tipa (2x 1,5Volti AAA).
- Otvorite poklopac kućišta baterije u pravcu strelice na donjoj strani aparat-a.

Pažnja: Obratite pažnju da aparat prije promene baterija bude isključen.

Zaštita od kvara:

---> Obratite pažnju dali je aparat isključen!

-> Izvadite baterije na oko 1 minut te ih ponovo vratite.

-> Ukoliko se ovaj znak i na dalje pojavljuje obratite se vašem prodavcu

Obratite pažnju:

- Aparat nije namenjen za merenje sjajnih ili poliranih površina (Aluminijum, oplemenjeni čelik itd.).
- Aparat ne može meriti kroz transparentne površine kao što su staklo ili plastika.U slučaju da se to desi, aparat će meriti transparentnu površinu.
- Para, prašina, dim i slično mogu ometati merenje i optičke delove aparata trajno oštetiti.

Čišćenje i održavanje:

- Senzor je najosetljiviji deo aparata pa ga stoga štitite od prljanja.Za čišćenje koristite natopljenu pamučnu krpu modom ili medicinskim alkoholom.
- Izbegavajte kontakt sa tečnostima.
- Molimo da lagerujete aparat između -20 i +65°C.

Tehnički podaci:

Raspon merenja: od -33 do +500°C (-27,4 do +932°F)
Tačnost: ±2° ili ±2% od izmerene vrednosti
Radna temperatura: 0 do +50°C (32 do 122°F)
Temperatura skladištenja: -20 do +65°C (-4 do 149°F) i 95% vlažnosti vazduha
Odnos razdaljine i
Veličine fleke merenja: 11:1
Emisioni stepen: Fiksno 0,95
Vek baterije: Minimalno 14h besprekidnog rada
Dimenzije: 175x39x80 mm
Težina: 180 g (uključujući baterije)