


# T-Warner

**STEP Systems GmbH**



**STEP Systems GmbH**  
Soil Testing Equipment - Professional Systems

## Sadržaj

<b><u>1 T-WARNER – RAZNI MODELI</u></b>	<b>3</b>
<b><u>2 INICIJALIZACIJA T-WARNERA</u></b>	<b>4</b>
<b><u>3 POSTAVKE NA INTERNET-STRANICI</u></b>	<b>4</b>
<b><u>4 INSTALACIJA T-WARNERA I SENZORA NA TERENU</u></b>	<b>5</b>
<b><u>5 INSTALACIJA SENZORA ZA VLAŽNOST TLA</u></b>	<b>6</b>
<b>5.1 INSTALACIJA TENZIOMETARA</b>	<b>6</b>
<b>5.2 DOPUNJAVANJE TENZIOMETRA</b>	
<b>5.3 INSTALACIJA WATERMARK SENZORA I GIPS-BLOKOVA</b>	<b>7</b>
<b>5.4 INSTALACIJA ECH<sub>2</sub>O SENZORA</b>	<b>7</b>
<b><u>6 NAKNADNA INSTALACIJA NOVIH SENZORA NA T-WARNER</u></b>	
<b>6.1 DODATAK VLAŽNOSTI TLA, VLAŽNE I SUVE TEMPERATURE</b>	<b>8</b>
<b>6.2 INSTALACIJA SENZORA ZA GLOBALNU RADIJACIJU</b>	<b>8</b>
<b>6.3 INSTALACIJA SENZORA ZA SMJER VJETRA</b>	<b>8</b>
<b>6.4 INSTALACIJA BAROMETRA</b>	<b>8</b>
<b><u>7 ODRŽAVANJE</u></b>	
<b>7.1 ODRŽAVANJE KIŠOMJERA</b>	<b>9</b>
<b>7.2 ODRŽAVANJE SENZORA DUŽINE VLAŽENJA LISTA</b>	<b>9</b>
<b>7.3 ODRŽAVANJE SENZORA TEMPERATURE- I VLAŽNOSTI ZRAKA</b>	<b>9</b>
<b>7.4 ODRŽAVANJE SENZORA TEMPERATURE TLA</b>	<b>9</b>

## 1 T-Warner – Razliciti modeli

T-Warner se u osnovnoj verziji sastoji od držaca iz nerđajućeg čelika, na kome se nalaze elektronska kutija, akumulator, solarni panel i antena.



Ukoliko je rjec o **T-Warner rain**, opremljen je kišomjerom. Ako posedujemo **T-Warner ice**, isti je opremljen sa

najmanje jednim senzorom za temperaturu zraka. Moguc je npr. senzor za „vlažnu“ temperaturu, obicna temperatura zraka ili jedan senzor za temperaturu tla.

**T-Warner ag** je opremljen sa najmanje jednim senzorom za temperaturu i vlažnost zraka. Ukoliko se stanica koristi za prognoze bolesti, kao npr. plamenjaca ili lažna trulež, neophodni su još kišomjer i senzor za dužinu vlaženja lista. Senzor za temperaturu tla biti će od koristi prilikom procjene prirasta korjenove mase i mineralizacije dušika. Ovaj senzor je takođe neophodan pri izradi modela bolesti na golf-terenima. Za proracunavanje potencijalne transpiracije potrebni su senzori za brzinu vjetra i globalnu radijaciju. Osim navedenih, T-Warner se može opremiti i senzorima za smjer vjetra, PAR-senzorom za fotosintetsku aktivnu radijaciju, barometrom, IC-senzorom za temperaturu, lancem sa digitalnim tenziometrima itd.

Model **T-Warner sm** je opremljen za mjerjenje vlažnosti tla putem tzv. Watermark senzora. Na isti je priključen najmanje 1 senzor za temperaturu tla i najviše 6 Watermark senzora. Osim toga se i na ovaj model takođe mogu priklopiti svi senzori kao i kod modela T-Warner ag.

Model **T-Warner gb** je konfiguriran za 2 Watermark senzora i 4 gips-bloka.

Na model **T-Warner echo** moguce je spojiti do 7 ECH<sub>2</sub>O-senzora.

Osim same stanice T-Warner u kartonu cete naci par šelni i ovo uputstvo. Ako je stanica opremljena i mjeracem brzine vjetra u kartonu cete naci kolo sa lopaticama i jedan inbus-kljuc. Potrebne kodove naci cete u unutrašnjosti same stanice i na dostavnom listu. Ovi kodovi potrebni su da biste sve podatke stanice na website-u <http://www.fieldclimate.com> mogli citati.




## 2 Inicijaliziranje T-Warnera

Za puštanje T-Warnera u rad potreban je: važeći GSM-kontrakt sa kojim je moguce slanje najmanje 1 MB GPRS podataka i slanje SMS-poruka. Ugovor bi morao biti aktiviran. Provjera PIN-koda SIM-kartice mora biti iskljucena. Najjednostavnije je da se obratite svom provideru, on ce vam pomoci.

Kao slijedece potrebno je umetnuti SIM karticu. Odvijacem šarafa popustite 4 šarafa na poklopcu elektronske kutije (slika desno). Umetnite SIM-karticu u modul prema skici dole.



Prije resetiranja izvadite mali šteker akumulatora i solarnog panela za otprilike jednu minutu (vidi skicu dole). Nakon resetiranja, stanica ce se automatski sama prijaviti na webserveru. Ponovo prikljucite šteker za struju, T-Warner pocinje autotest. Uspjeh ovog autotesta i uspšna prijava na internet može se provjeriti pomocu slijedeceg blink-koda (2 zelene ili žute lampice se pale/gase):



### Blink-kode

- **Prikljucak:** T-Warner LED kratko on - dugo off; ceka na modem
- **GSM povezivanje:** GSM LED kratko on - dugo off, T-Warner LED kratko on - kratko on - dugo off
- **TCP/IP povezivanje:** GSM LED kratko on - dugo off, T-Warner LED kratko on - kratko on - kratko on - dugo off
- **Podaci uspješno poslani:** T-Warner LED kratko on - kratko on - kratko on - kratko on - dugo off
- **Test nije uspješan:** T-Warner LED ostane upaljen

Nakon uspješnog resetiranja i prijave na internetu stanica ce redovito slati podatke na website. Pri tome slijedi toku koji je na website-u: <http://www.fieldclimate.com> unaprijed utvrđen.

## 3 Postavke na <http://www.fieldclimate.com>

Prilikom isporuke T-Warnera uz stanicu je priložen serijski broj i pristupni kodovi nivoa 1 i nivoa 2. Molimo Vas spojite se na internet i ulogujte se na stranicu <http://www.fieldclimate.com>. Ukoliko još nemate licnih pristupnih kodova, možete se registrirati kao gost-korisnik. Ako ste registrirani kao

korisnik, svoju stanicu možete pridodati listi vremenskih stanica. Za ovo imajte pri ruci serijski broj stanice i pristupne kodove.

**Code nivoa 1** vam dopušta podešavanje i izmjene na stanicu.

**Code nivoa 2** vam omogucava samo posmatranje podataka sa stanicice.

Sada je potrebno unijeti vremensku zonu u kojoj je stаница postavljena, geografsku poziciju i nadmorsku visinu zato jer su ovi podaci potrebni za proracune kod specificih parametara. Takode je moguce individualno konfigurirati upload-šemu adekvatno vašim potrebama. To nam omogucuje pregled stanice i podataka prema našim potrebama, osim toga smanjuje broj bespotrebnih GPRS kontakata.

U podmeniu „config SMS“ možete unijeti brojeve telefona za alarmiranje kod mraza i temperaturu. Podmeni „Warning Management“ omogucuje unos niza opadajućih temperatura.



## 4 Instalacija T-Warnera i senzora na terenu


Solarni panel, akumulator, senzori za temperaturu, rel. vlažnost, globalnu radijaciju, padavine i barometar su montirani na samom kucištu te im ne treba dug kabl. Senzori za brzinu i smjer vjetra su na kraju dugog kabla zato što se montiraju na vrhu stuba ili nosaca. Kabl senzora za temperaturu tla je dužine 5 m, takođe i senzor dužine vlaženja lišca. Ovaj senzor se mora montirati u predjelu najgušće lisne mase.

Zaštitna hauba i senzor globalne radijacije se montiraju na nosač kucišta, ali su za vrijeme transporta skinuti radi zaštite. Ispod napolja odvijenih šarafa gurnite plate nosaca senzora do kraja i potom zategnjite šarafe.

Šarafi nosaca solarnog panela su prije transporta olabavljeni, lagano ih dotegnite, panel će se automatski ispraviti u konacni položaj. U hladnjim klimatima stanica se isporučuje sa vecim solarnim panelom, isti treba montirati na kucište ili stub (u ovom slučaju su priložene 2 dodatne šelne).

Senzor za temperaturu i vlažnost zraka se montira 2 m iznad zemlje, to je standardna visina za meteorološke stanice.

Kucište T-Warnera se pomocu 2 šelne montira na nosac, vodite racuna o vertikalnom položaju. Mala kontrolna vaservaga se nalazi u kišomjeru, a sam kišomjer se može još naknadno izniveliši. Solarni panel kao i senzor globalne radijacije treba da pokazuje u smjeru jug, senzor pravca vjetra u smjeru sjevera.



Senzor temperature tla se mora ukopati u zemlju, dubina ukapanja ovisi o namjeni. Ako nam trebaju informacije o mineralizaciji dušika kod jabuke i vinove loze senzor ukopati na dubinu 10 - 20 cm. Ukoliko želimo pratiti pocetak izbijanja klice i razvoj npr. kod šećerne repe i kukuruza senzor se mora ukopati na dubinu polaganja sjemena.

Senzor „vlažne“ temperature treba da bude postavljen u visini najnižeg biljnog organa koji trebamoštiti od mraza. Uz ovaj senzor su priložene dvije šelne za montažu. Senzori nivoa vode se nalaze na dugom kablu jer isti mora biti uronjen u vodu. U blizini se postavi i barometar koji služi kao referentni senzor.



## 5 Instalacija senzora za vlažnost tla

T-Warner može biti opremljen sa 4 razlicite vrste senzora za vlažnost tla. **Tenziometri** su jako dobri za mjerjenje usisnog napona između 100 i 700 mbar, kako ćesto se koriste u vrtlarstvu zato što ovo mjerno područje odgovara vecini vrtlarskih kultura, npr. povrcu, salati, jagodicastom voci. **Watermark** senzori takođe mjeru napon vode, njihov dijapazon mjerjenja je između 100 i 2000 mbar. Ovaj senzor se koristi za sve vrtlarske kulture, jagodicasto i koštinasto voće, vinovu lozu i sve poljoprivredne kulture (žitarice, repe itd.). Rukovanje istim je jako jednostavno, kako osjetljivo reagiraju pa se sa njima može voditi i kontrolirano navodnjavanje manjim kolicinama vode bez stresa po biljke. **Gips-blokovici** su jednostavnici i cijenom pristupaci senzori, namjena im je ista kao i vec navedeni senzori. Prednost: mogu se koristiti do pritiska od 10 bar ali je reakcija u nižem mjernom području slabija. Ovi se senzori pretežno koriste u vinogradarstvu pri kontroliranom stresu. **Echo senzori** mjeru volumetrijski sadržaj vode u tlu, cijenom su najpristupacniji kapacitivni senzori. Volumetrijsko mjerjenje vlažnosti tla daje nam sadržaj vode u tlu u %-ima i pokazuje koliko vode su biljke izuzele iz tla. Međutim, ne dobijamo direktnu informaciju o totalnoj raspoloživosti vode u tlu.


Sa našom stanicom T-Warner možemo npr. kombinirati tenziometre sa Watermark senzorima i gips-blokovima ili Echo senzore. Kombinacijom Watermark senzora i gips-blokova se dobijaju preciznija mjerjenja nego korištenjem samo jedne vrste senzora. Kombinacija tenziometara sa Echo senzorima pruža nam informacije o raspoloživosti i totalnom sadržaju vode u tlu.

### 5.1 Instalacija tenziometara

Naši tenziometri se isporučuju na lancima sa 2, 3 ili 6 tenziometara. Lanci sadrže još po jedan barometar radi regulacije pritiska, sa stanicom se spajaju preko slobodnog digitalnog inputa. Uobičajeni razmak između 2 senzora na lancu je 15 m, tenziometri se isporučuju u suvom stanju. Sva potrebna elektronika se nalazi u adekvatnim kucištima na kraju kabla.

Tenziometri su sigurni i dobro zapakovani da ne bi došlo do oštecenja prilikom transporta. Tenziometre je prije instalacije na terenu potrebno preko noći staviti u posudu sa vodom. Nakon toga napunite tenziometar i spojite elektroniku. Promjer tenziometera je 20 mm.

Izuzimacem uzorka tla iskopajte plitku rupu, dobro je navlažite i pažljivo gurnite tenziometar u istu. Vodite računa o tome da se ispod keramickе špice i zemlje ne stvari vakuum što dovodi do pogrešnih mjerjenja. Rupa neka uvijek bude kraca od cijelokupne dužine tenziometra.



## 5.2 Punjenje tenziometra


Tenziometre je prije instalacije na terenu potrebno preko noći staviti u posudu sa vodom. Nakon toga napunite tenziometar i spojite elektroniku.

## 5.3 Instalacija Watermark senzora i gips blokova

Watermark senzori i gips-blokovi se priključuju na poklopac elektronse kutije. Na isti se u dva reda mogu prispojiti do 6 senzora. Stanica se može koristitit sa 6 Watermark senzora ili sa 2 Watermark senzora i 4 gips-bloka. U drugom služaju tzv. Jumper na Watermark platini treba da je u gornjem položaju. Ako je džamper u donjoj poziciji na isti se onda s lijeva odozgo prema desno nadole mogu prikljuciti 6 Watermark senzora. Ako je džamper u gornjoj poziciji na njega se s lijeve strane gore i dole prikopcaju 2 Watermark senzora, u srednju i desnu poziciju se u dva reda spoje 4 gips-bloka. Neizolirani krajevi kablova senzora fiksiraju se šarafima. Prije konacne instalacije Watermark senzori i gips-blokovi se moraju pripremiti. Obe vrste senzora uronite u vodu u trajanju 2 puta po 12 h. Na mjestu gdje će senzori biti postavljeni iskopajte rupe precnika 20 mm i dobro ih navlažite. Rupe ne smiju biti dublje od željene dubine postavljanja senzora, tj. senzor treba da leži na dnu rupe. Senzori reagiraju jako osjetljivo na vakuum pored ili ispod senzora.



## 5.4 Instalacija ECH<sub>2</sub>O senzora



Sedam ECH<sub>2</sub>O senzora se može prikljuciti na jedan ECH<sub>2</sub>O poklopac. U unutrašnjosti poklopca naci cete platinu sa 7 kom. Trostrukih klema za prikljucak senzora. Kablovi se uvide kroz 7 izolacionih navoja promjera 6 mm. Kablovi se priključuju s lijeva na desno: kabl bez izolacije, bijeli, crveni. U pravilu cete od nas dobiti vec montirane poklopce. Na tim poklopцима se nalazi 7 štekera na koje možete prikljuciti senzore.

Za instalaciju senzora u tlu postoji specijalni alat. Medutim, možete se koristiti i nekim dugim nožem, urežite rupu dubine 20 cm i širine 4 cm u tlu. Pažljivo ugurajte senzor u rupu, sa strana malo nagazite nogom da bi senzor imao dobar kontakt sa tlom. Ne

smije biti nikakvih „zracnih jastucica“ između senzora i tla.


## 6 Instalacija novih senzora na T-Warner

Na svaki T-Warner se naknadno mogu nadodati senzori. Postoje specijalni inputi za kišomjer, brzinu vjetra i dužinu vlaženja lišca i specijalni dodaci za Watermark senzore, gips-blokove i ECH<sub>2</sub>O senzore. Postoje još 3 digitalna inputa na koje se mogu prikljuciti razni senzori i još 2 inputa koji su momentalno rezervisani za temperaturu i vlažnost zraka. Ovih 5 inputa se takoće mogu koristiti i za lance-senzore.

T-Warner može samostalno prepoznati razlike lance senzora kao npr. tenziometre, temperaturu u silosima, vlažnu i suvu temperaturu, nekoliko temperatur tla itd. Senzor za temperaturu i vlažnost tipa Hygroclip stanica će prepoznati samo ako se priključi na za njega predviđeni input. Za pojedine vrste temperatura rezervisani su inputi tako da će ih stanica automatski prepoznati samo ako su tacno priključeni. Senzore smjera vjetra i globalne radijacije stanica automatski prepozna.

## 6.1 Temperatura tla, vlažna temperatura i suva temperatura

Svi senzori koji nisu grupisani na lance pocivanja na istom IC-u, stoga se ne mogu razlikovati. Zato je za svaku od ovih temperatura određeno fiksno mjesto. Na internetu u svako doba ovim senzorima možete dati novo ime.



## 6.2 Instalacija senzora za globalnu radijaciju


Senzor se može prikljuciti na bilo koji slobodni digitalni input, stanica ga automatski prepozna i uklapa u sistem.

## 6.3 Instalacija senzora za smjer vjetra

Pokazivac pravca vjetra se može prikopcati na bilo koji slobodni digitalni input. Stanica ga automatski prepozna i instalira. Razlika u odnosu na druge senzore: mjerni interval je svake sekunde. Ovaj senzor je opremljen dodatnom baterijom. Elektronika ovog senzora mjeri svaku sekundu, proračunava srednju vrijednost i šalje je stanici. Vrijek trajanja baterije je 10 godina.

## 6.4 Instalacija barometra

Barometar se može prikljuciti na bilo koji digitalni input.



## 7 Održavanje

Ukoliko je solarni panel okrenut suncu on proizvodi dovoljno energije da se akumulator neprestano puni. Kad je baterija puna stanica može raditi do 2 mjeseca bez ponovnog punjenja. Vjek trajanja olovног akumulatora je otprilike 5 - 6 godina, ako se neprestano puni i do 10 godina.

Održavanje senzora je razlicito od senzora do senzora. Senzori za temperaturu ne trebaju nikakve mjere održavanja. Kišomjer ce ispravno mjeriti samo ako se u lijevku nije nagomilalo lišca.

## 7.1 Održavanje kišomjera

Lijevak kišomjera sadrži na dnu nekoliko rupica kroz koje voda dospijeva na lopatice klackalice. Ove rupice se mogu zaštopati npr. lišcem ili pticnjim izmetom. Unutrašnjost kišomjera je rado posjecivano mjesto od strane paukova i osa.

Po potrebi se kišomjer može naknadno baždariti. Vrijeme, odnosno kolicina izljevanja se može podesiti sa oba šarafa. Klackalica treba da izlije vodu kada se u nju uliju 4 ml.

## 7.2 Održavanje senzora dužine vlaženja lista

Filter-papir koji služi kao senzor-element s vremena na vrijeme treba zamijeniti.

## 7.3 Održavanje senzora za temperaturu i rel. vlažnost

Senzor za temperaturu je stabilan i ne treba posebnu njegu niti održavanje ili naknadno baždarenje. Senzori vlažnosti zraka uslijed prljavština mijenjaju svoje osobine, stoga ih treba povremeno prekontrolirati ili po potrebi izmjeniti. Što je senzor za vlažnost zraka duže u upotrebni i njegova preciznost popušta.

## 7.4 Održavanje senzora temperature tla

Senzor temperature tla ne treba posebne mjere održavanja. Vodite racuna samo o tome da su razni strojevi za obradu zemljišta njegovi „prirodni“ neprijatelji.