

## **DIGITALNI TOPLOMER STANDARDNI**

OPSEG MERENJA: od 32 °C do 43 °C

BRŽINA MERENJA: ispod 3 minuta

TAČNOST MERENJA: +/- 0,1 °C

Baterija: alkalna baterija od 1,55 V ( tipa SR 41, LR 41)

TRAJANJE BATERIJE: 100 radnih sati.

VELIČINA: 126,5x18x10mm

TEŽINA: 10 g.

PROIZVOĐAČ: TFA Dostmann Gmbh,Nemačka

### **UPUTSTVO ZA UPOTREBU**

- 1) Ukjučite aparat i na ekranu će se pojaviti ispis 88.88 °C
- 2) Ubrzo posle toga pojavljuje se ispis 36.5 °C i odmah zatim Lo sa trepćućim slovom C.Ako je temperatura ispod 32 °C nakon 20 sekundi ukjučiće se alarm. Ako je temperatura iznad 43 °C na ekranu će se pojaviti ispis Hi .
- 3) Kada je na ekranu ispis Lo sa trepćućim slovom C toplomer je spreman za merenje.Zvršetak merenja objaviće zvučni signal
- 4) Posle završenog merenja isključite toplomer.Ako slučajno zaboravite on će se automatski isključiti za 10 minuta.

Baterija se može promeniti.